

[0001]

KESSEL-Generalinspektion 917411 Fettabscheider, inkl. Dichtheitsprüfung

Von KESSEL Entwässerungstechnik

KESSEL-Generalinspektion 917411
Fettabscheider, inkl. Dichtheitsprüfung
KESSEL-Generalinspektion für
Fettabscheider

Der Betreiber einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen, sowie nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100 verpflichtet, die Anlage vor Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre einer Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Zum Prüftermin müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Alle Komponenten der Anlage müssen vollständig installiert sein, so dass die Abscheideranlage voll funktionsfähig und betriebsbereit ist.
Am Prüftag muß der Abscheider vollständig entleert und gereinigt sein
Eine ausreichende Wasserversorgung zum Befüllen der Anlage ist zu gewährleisten (Mindestens C-Schlauch)
Folgende Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden:
Entwässerungsplan, Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung, Prüfbericht des DIBT, Entwässerungsgenehmigung der Behörde, baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch.
Während der Prüfung der Abscheideranlage muss der Abwasserzufluss unterbunden werden.

Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erfüllt sein, werden die Kosten nach Aufwand verrechnet und separat in Rechnung gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten, sondern wird gesondert angeboten und berechnet.

Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der DIN 4040-100:

Überprüfung der Bemessung der
Abscheideranlage
Überprüfung des baulichen Zustandes der
Anlage
Verschließen des Fettabscheiderablaufs
Verschließen des Fettabscheiderzulaufs
(soweit möglich)
Befüllung der Fettabscheideranlage mit
Wasser und Einstau bis 20 mm unter
Bodeneinlauf bzw. max. 20 mm unterhalb
der Abscheideroberkante
Sättigung der Anlagenkomponenten über
einen Zeitraum von 1 Stunde
Die Anlage wird nach DIN 4040-100 auf
Dichtigkeit geprüft
Prüfung des Betriebstagebuchs
Prüfung der Zulaufleitung der
Abscheideranlage als Lüftungsleitung.

Das Ergebnis der Prüfung der
Fettabscheideranlage wird in einem
Prüfbericht mit Fotodokumentation
festgehalten. Die Bemessung der
Fettabscheideranlage nach DIN EN
4040-100 wird durchgeführt und dem
Prüfbericht zusammen mit den
Messwertausdrucken beigelegt.

Undichtigkeiten bei der
Generalinspektion:
Sollten bei der Prüfung Undichtigkeiten
festgestellt werden, wird automatisch
nach DIN 4040-100 eine
Schadenserkundung zur Lokalisierung der
Schäden Prüfung/Anlage durchgeführt.
Die Kosten werden nach Aufwand
verrechnet.

Dichtheitsprüfung für Rohrleitungen,
Senkkästen, Einläufe, Schächte werden
getrennt beauftragt und berechnet.

Die Preise für die Rohrleitungsprüfung
gelten nur im Zusammenhang mit der
Dichtheitsprüfung an einer

Artikelnummer 917411
EAN-Nummer 4026092035580
Katalogseite PUE_239
Mindestverpackungsmenge 1 KESSEL-Generalinspektion 917411
Fettabscheider, inkl. Dichtheitsprüfung
KESSEL-Generalinspektion für

Fettabscheider

Der Betreiber einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen, sowie nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100 verpflichtet, die Anlage vor Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre einer Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Zum Prüftermin müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Alle Komponenten der Anlage müssen vollständig installiert sein, so dass die Abscheideranlage voll funktionsfähig und betriebsbereit ist.
Am Prüftag muß der Abscheider vollständig entleert und gereinigt sein
Eine ausreichende Wasserversorgung zum Befüllen der Anlage ist zu gewährleisten (Mindestens C-Schlauch)
Folgende Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden:
Entwässerungsplan, Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung, Prüfbericht des DIBT, Entwässerungsgenehmigung der Behörde, baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch.
Während der Prüfung der Abscheideranlage muss der Abwasserzufluss unterbunden werden.

Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erfüllt sein, werden die Kosten nach Aufwand verrechnet und separat in Rechnung gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten, sondern wird gesondert angeboten und berechnet.

Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der DIN 4040-100:

Überprüfung der Bemessung der Abscheideranlage
Überprüfung des baulichen Zustandes der Anlage
Verschließen des Fettabscheiderablaufs
Verschließen des Fettabscheiderzulaufs (soweit möglich)

Befüllung der Fettabscheideranlage mit Wasser und Einstau bis 20 mm unter Bodeneinlauf bzw. max. 20 mm unterhalb der Abscheideroberkante
Sättigung der Anlagenkomponenten über einen Zeitraum von 1 Stunde
Die Anlage wird nach DIN 4040-100 auf Dichtigkeit geprüft
Prüfung des Betriebstagebuchs
Prüfung der Zulaufleitung der Abscheideranlage als Lüftungsleitung.

Das Ergebnis der Prüfung der Fettabscheideranlage wird in einem Prüfbericht mit Fotodokumentation festgehalten. Die Bemessung der Fettabscheideranlage nach DIN EN 4040-100 wird durchgeführt und dem Prüfbericht zusammen mit den Messwertausdrucken beigelegt.

Undichtigkeiten bei der Generalinspektion:
Sollten bei der Prüfung Undichtigkeiten festgestellt werden, wird automatisch nach DIN 4040-100 eine Schadenserkundung zur Lokalisierung der Schäden Prüfung/Anlage durchgeführt.
Die Kosten werden nach Aufwand verrechnet.

Dichtheitsprüfung für Rohrleitungen, Senkkästen, Einläufe, Schächte werden getrennt beauftragt und berechnet.

Die Preise für die Rohrleitungsprüfung gelten nur im Zusammenhang mit der Dichtheitsprüfung an einer

Artikelnummer 917411
EAN-Nummer 4026092035580
Katalogseite PUE_239
Mindestverpackungsmenge 1

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)